

株式会社アイ・アール・システム
〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-6-20
TEL:042-400-0373 FAX:042-400-0374
www.irsystem.com

セレン化亜鉛 (ZnSe) 窓取扱い方法について

お手入れ方法

- ・ セレン化亜鉛は傷がつきやすいので、丁寧に扱ってください。
- ・ 取扱いの際には、ゴム手袋またはゴム指サックを着用してください。
- ・ 窓が汚れてしまった場合は先ずブロワーなどでごみを吹き飛ばしてから、やわらかい布や紙(光学用綿棒やティッシュ等)にイソプロピルアルコールや無水エタノールをつけて表面をなでるようにやさしく拭いてください。

お取扱い方法

- ・ 有毒ガスが発生する恐れがありますので、過熱は避け、200 度未満でご使用下さい。また、酸や強い塩基化合物との接触は避けてください。窓材の過度な温度上昇が想定される場合は、窓を冷しながらのご使用（水冷、空冷など）をお勧めします。
- ・ 割れるおそれがありますので、急冷、急加熱は避けてください。もし割れてしまった場合は破片をきれいに掃き集め、密閉容器に収納してください。
- ・ 粉塵の吸引は人体に有害な影響を及ぼす恐れがありますので、お客様ご自身で切断や研磨加工は行わないでください。

適切な保管場所

- ・ 直射日光を避け、換気の良いなるべく涼しい場所に密閉して保管してください。

廃棄方法

- ・ セレン化亜鉛は廃棄の際、廃棄物処理法に則った処分方法をお取り下さい。又は弊社までご連絡下さい。

*記載されている情報は安全な取扱いを確保する為の参考情報であり、いかなる保証を成すものでもありません。また全ての情報を網羅しているわけではありませので、お取扱いには十分ご注意ください。特殊条件下でご使用される場合は、その場の使用環境に応じて安全対策を実施してください。